



Skorsten & Vent
Claes Abrahamsson AB

Tallvägen 2
564 35 Bankeryd
Fax/telefon: 036-129903
Mob: 0706-129903
Mail: claes@skorsten-vent.se

BESIKTNINGS PROTOKOLL

Utskrivningsdatum

190618

Protokollnummer

19-BP79

Folionr

A19841700

19-0860

Ägare (namn och postadress)

Estatework Sweden AB

Box 117
560 27 Tenhult

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
STRÖMSBERG 3:9	Strömsbergs Gård 7, Jönköping
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
Bostadshus	<input type="checkbox"/> nybyggnad <input checked="" type="checkbox"/> ändring <input type="checkbox"/>
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provnings utförd (avslutad) den	Provnings omfattar		
190617	Rökkanal till: kamin Contura 610		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
<input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	stål	7m	21Pa
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
<input type="checkbox"/> finns <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	<input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> Inreglerad den		
Besiktningens datum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningbart?	
190617	<input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

Besiktning och provtryckning av nyinstallerad stålskorsten Premodul och kamin Contura 610.
Rökkanal har normal täthet och godkänd.
Stålskorsten och kamin är godkänd installerad.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Claes Abrahamsson
Brandskyddskontrollant

Besiktningensman:
M. Brunell