



GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Granitvägen 10
553 03 JÖNKÖPING

Brandskyddskontroll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2015-09-16

Diarienummer
27203,000 — 2594 —1

Utfärdare
GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Granitvägen 10
553 03 JÖNKÖPING
036 - 30 84 75

Adressat
Norburg David

Björkvägen 5 B
564 32 Bankeryd

Fastighet

Fastighetsbezeichnung	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress	Norburg David	Norburg David
Kontrolldatum	Björkvägen 5 B	Björkvägen 5 B
Kontroll utförd av	564 32 Bankeryd	564 32 Bankeryd
2015-09-15		
Lars Davidsson		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning							
Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad	
Lokaleldstad	Keddy Brasinsats	3	1v	Vardagsrum	Bostad	2015-03-13	

Bränsle

Bränsleslag	Ved
-------------	-----

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input checked="" type="checkbox"/> Annat
Kamerakontroll					

Noteringar

Obligatorisk brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) utförd

Kontrollen utan anmärkning.

Skorstensfejaringenjör

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenst 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innefattande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Jönköpings Sotning & Ventilations AB

Fridhemsvägen 21, 553 02 Jönköping
Telefon: 036-714068, fax: 036-714105

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

030116

Protokollnummer

03-ÅAE14

Folionr

4J94-0460

03-0049

Ägare (namn och postadress)

NORBURG DAVID

BJÖRQVÄGEN 5 B
564 32 BANKERYD

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Postadress
ATTARP 2:702	BJÖRQVÄGEN 5 B
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
ENBOSTADSHUS	<input type="checkbox"/> nybyggnad <input checked="" type="checkbox"/> ändring av byggnad <input type="checkbox"/> övrigt
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
030115	Rökkanal till: ÖPPEN SPIS		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstensens material	Skorstenshöjd, meter	Over(under)tryck, Pa
<input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	TEGEL	7 m	21 Pa
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
<input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	<input checked="" type="checkbox"/> åga normal täthet <input type="checkbox"/> ej åga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 3:443/SSR	Luftbehandlingsinstallation		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX <input type="checkbox"/> Inreglerad den		
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar	Obligatorisk ventilationskontroll: utförd	
030115	<input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	<input type="checkbox"/> besiktningens utlåtande nr	

Utlåtande

1. Rökkanalen till öppna spisen är lagad med invändig tätning, ua.

Protokoll översänt till

byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Leif Einvall
Skorstensfejarmästare

Besiktningensman: BENGT JOHANSSON



GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar

Utfärdare
GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar
036 - 30 84 75

Brandskyddskontroll

1 av 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2018-11-06

Diarienummer
27203,000 — 14022 — 1

Adressat
Norburg David

Björkvägen 5 B
564 32 Bankeryd

Fastighet

Fastighetsbeteckning Attarp 2:702	Ägare Norburg David	Brukare/Innehavare Norburg David
Fastighetsadress Björkvägen 5 B		
Kontrolldatum 2018-10-11	Kontroll utförd av Emil Nilsson	Björkvägen 5 B 564 32 Bankeryd

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Lokaleldstad	Keddy Spisinsats	3	1v	Vardagsrum	Bostad	2018-01-15

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.

Tekniker

Emil Nilsson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet en sådan särskild kontrollredovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.