



GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar

Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2016-04-29

Diarienummer
16832,000 — 5255 — 1

Utfärdare
GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar
036 - 30 84 75

Adressat
Wanselius Rolf

Långgatan 32 A
561 34 Huskvarna

Fastighet

Fastighetsbeteckning Pilen 3	Agare Wanselius Rolf	Brukare/Innehavare Wanselius Rolf
Fastighetsadress Långgatan 32 A		
Kontrolldatum 2016-04-19	Kontroll utförd av Douglas	
	Långgatan 32 A 561 34 Huskvarna	Långgatan 32 A 561 34 Huskvarna

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Vardagsrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2015-08-14
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning Rökkanal				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Optisk utrustning

Noteringar

Brandskyddskontroll är utförd utan anmärkning.

Skorstensfejaringenjör

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om ägens 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar

Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2016-04-29

Diarienummer
16832,000 — 5255 — 2

Utfärdare
GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar
036 - 30 84 75

Adressat
Wanselius Rolf

Långgatan 32 A
561 34 Huskvarna

Fastighet

Fastighetsbeteckning Pilen 3	Agare Wanselius Rolf	Brukare/Innehavare Wanselius Rolf
Fastighetsadress Långgatan 32 A	Långgatan 32 A	Långgatan 32 A
Kontrolldatum 2016-04-19	Kontroll utförd av Douglas	561 34 Huskvarna

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn	Kontrollfrist	Våning 2v	Placering Sovrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2015-08-14
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning Rökkanal				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Optisk utrustning

Noteringar

Brandskyddskontroll är utförd utan anmärkning.

Skorstensfejaringenjör

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens- 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar

Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2016-04-29

Diarienummer
16832,000 — 5255 — 3

Utfärdare
GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Södra Skolgatan 12
562 31 Norrahammar
036 - 30 84 75

Adressat
Wanselius Rolf

Långgatan 32 A
561 34 Huskvarna

Fastighet

Fastighetsbeteckning Pilen 3	Ägare Wanselius Rolf	Brukare/Innehavare Wanselius Rolf
Fastighetsadress Långgatan 32 A	Långgatan 32 A	Långgatan 32 A
Kontrolldatum 2016-04-19	Kontroll utförd av Douglas	561 34 Huskvarna

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Kakelugn	Kontrollfrist	Våning 2v	Placering Kontor	Utrymme Bostad	Senast sotad 2015-08-14
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning Rökkanal				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Optisk utrustning

Noteringar

Brandskyddskontroll är utförd utan anmärkning.

Skorstensfejaringenjör

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.