

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2008-04-02

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

SVENSSON, BO HARALD

NYLUNDSGATAN 8

55439 JÖNKÖPING

TELNR. 0709800640

UTSKRIFTSDATUM

2008-04-02

UPPDRAGSNR.

1459094:1

Rapportblad 1 (1)

BESTÄLLARE

Jönköpings kommun

RAPPORTMOTTAGARE

SVENSSON, BO HARALD

Jönköpings kommun

SVENSSON, BO HARALD

NYLUNDSGATAN 8

55439 JÖNKÖPING

## Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i 2005:01, utfärdad av Statens strålskyddsinstitut.

Detektorerna exponerade under tiden 2007-12-15 – 2008-03-25.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2008-03-27. De mättes 2008-03-31.

## Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: NYLUNDSGATAN 8, , 55439 JÖNKÖPING

Fastighetsbeteckning: ODALEN 4

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Vet ej

1982

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Bo Svensson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

## Uppmätta radongashalter

| Detektor | Rumsbeteckning | Rumstyp    | Plan         | Mätvärde Bq/m <sup>3</sup> |
|----------|----------------|------------|--------------|----------------------------|
| 232778   |                | Vardagsrum | 1 trappa upp | mindre än 20               |
| 232109   |                | Gillestuga | Souterräng   | mindre än 20               |

## Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

## Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m<sup>3</sup> (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.  
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 80 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se

Per Nilsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport för endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.