

Åtgärder i kryppgrund/torpargrund på Bäckalyckevägen 37

- Städat bort organiskt material som legat under huset.
- Tagit bort all isolering som varit blöt eller fuktig.
- Lagat trossbotten med nya skivor, ny isolering och läkt på de ställen det fanns fukt.

Ovan är åtgärdat men det kommer troligtvis att vara förhöjda fuktvärden under huset under en längre tid. Åtgärderna ger inte direkta resultat utan behöver tid.

För att påskynda torkningen i kryppgrunden kan en avfuktare och fläktar placeras under huset.

Med vänlig hälsning
Humlansbygg AB
Peter Hammarström

