

Kontroll av mindre elinstallation

Datum: 2017-05-11	Servicemontör/tekniker: Torgny Strömqvist	Godkännare/Chef: Glenn Franzen
Ordernummer: 171699	Anläggningsdel/Referens:	
Kund/beställare: Estatework Sweden AB	Anläggningens placering: Tenhult 36:2	

Ingår	Kontrollpunkter	Resultat	Kommentar till identifierade brister
	Felsökning: Har kunden fått protokoll eller information om anläggningens fel och brister?		
X	Funktionskontroll: Fungerar anläggningen efter kundens krav och/eller förväntningar?	OK	
	Märkning: Är kablar och utrustning uppmärkt enligt beställarens krav och anvisningar?		
X	Dokumentation: Har dokumentation på utrustningen överlämnats till beställaren?	OK	
X	Kontinuitetstest: Är skyddsjorden kontrollerad till samtliga anläggningsdelar?	OK	
X	Isolationsmätning: Är ledningars isolation testad och uppfyller standardens krav via meggning? <i>Mätinstrumentets id nummer:</i> <input type="text"/>	OK	
	Utlösningvillkoret: Är utlösningvillkoret testat/beräknat och uppfyller standardens krav (Gäller långa kabelinstallationer)? <i>Mätinstrumentets id nummer:</i> <input type="text"/>		
X	Jordfelsbrytare: Är jordfelsbrytare testad och uppfyller standardens krav? <i>Mätinstrumentets id nummer:</i> J-956	OK	
	Brandtätning: Är erforderliga brandtätningar säkrade?		
X	Städning: Är det städad efter vårt arbete?	OK	
X	Färdigställande: Meddelat beställaren att arbetet är färdigt.	OK	

När erforderliga kontroller är gjorda utan anmärkningar eller när alla identifierade brister är åtgärdade

Datum: 2017-05-11	Underskrift av servicemontör/tekniker/godkännare/chef: Torgny Strömqvist
----------------------	---