

Fastighetsägarens kommentarer avseende Anticimex besiktning.

Nedan följer kompletterande kommentarer från nuvarande ägare av Brunstorpsvägen 4A, 561 36 Huskvarna, fastighetsbeteckning Brunstorp 1:51, avseende tillhörande besiktningsprotokoll utfärdat av Anticimex 2020-08-26.

- ***Utvändigt/markförhållanden***

Fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Utvändigt/fönster***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Utvändigt/fasad***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Utvändigt/tak***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Vind***

Enstaka mindre fuktfläck noterades vid genomföring, detta har troligen orsakats av extrema väderförhållanden vid ett enstaka tillfälle. Inga förhöjda fuktvärden uppmättes vid besiktningstillfället. Se noteringar under rubrik utvändigt tak.

- ***Garage/utvändigt***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Allmänt - Hela huset***

Kondens mellan glasen kan påverka det visuella intrycket samt glasets isoleringsförmåga. Fönstren på den aktuella fastigheten är av typen insatskassett, vilket innebär att ett enkelt utbyte av skadade glasrutor kan göras utan att hela fönstret behöver bytas.

- ***Allmänt - Suterrängplan***

Det finns inga tecken på att plastmattan släpper från underlaget, inte heller några tecken på lukt. Det finns inte heller några tecken på förhöjda fuktvärden/undermålig konstruktion eller släpp. Förhållandena har inte förändrats under 40 år, vilket tyder på mycket stabila mark- och konstruktionsförhållanden.

- ***Allmänt - garage***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Suterrängplan/Dusch***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Övre plan/Badrum/WC***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Övre plan/Kök***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.

- ***Övre plan/Tvättstuga***

Den aktuella fastigheten uppvisar inga visuella skador eller påverkan vid besiktningstillfället.