



GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

Utfärdare
GÖSAB Jönköping
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
036 - 30 84 75

Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2019-08-08

Diarienummer
19524,000 — 10131 — 1

Adressat
Zadik Håkan

Rogbergavägen 5
561 44 Huskvarna

Fastighet

Fastighetsbeteckning Svanen 12	Agare Zadik Håkan	Brukare/Innehavare Zadik Håkan
Fastighetsadress Rogbergavägen 5	Rogbergavägen 5 561 44 Huskvarna	Rogbergavägen 5 561 44 Huskvarna
Kontrolldatum 2017-10-18	Kontroll utförd av Mats Andersson	

Kontrollobjekt

Värmeanläggning							
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell kakelugn	Kontrollfrist	Våning 1v	Placering Allrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2017-08-16	
Bränsle							
Bränsleslag Ved							
Rök/avgaskanal							
Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning					

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Optisk utrustning.

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 §, utförd utan anmärkningar.

Skorstensfejaringenjör

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egens 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.